









PIPE




17819-1











www.plus.dk











I x 2










side 2



side 3



Se www.plus.dk for yderligere information og vedligehold af materialer
www.plus.dk for further information and maintenance of materials
 Weitere Informationen und Pflegehinweise finden Sie unter www.plus.dk